


Załącznik do Studium ochrony krajobrazu


Wyniki sporządzonych wizualizacji - porównanie obecnego krajobrazu z symulacją po zrealizowaniu inwestycji.

W1

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na północny – zachód od Barzowic. Analiza w kierunku południowo – wschodnim (mapa – punkt nr 16)

W2

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na zachód od Barzowic. Analiza w kierunku wschodnim (mapa – punkt nr 05)

W3

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na północ od Barzowic. Analiza w kierunku południowym (mapa – punkt nr 18)

W4

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na południowy - wschód od Barzowic. Analiza w kierunku północno - zachodnim (mapa – punkt nr 10)

W5

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na zachód od Barzowic. Analiza w kierunku wschodnim (mapa – punkt nr 03)

W6

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na zachód od Barzowic. Analiza w kierunku wschodnim (mapa – punkt nr 04)

W7

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na zachód od Barzowic. Analiza w kierunku wschodnim (mapa – punkt nr 07)

W8

Stan istniejący



Stan projektowany



**Analizy dokonano z terenów zabudowy Barzowic. Analiza w kierunku północnym
(mapa – punkt nr 11)**

W9

Stan istniejący



Stan projektowany




Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na północny – zachód od Barzowic. Analiza w kierunku południowo – wschodnim (mapa – punkt nr 12)

W10

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów rolnych położonych na północny – zachód od Barzowic. Analiza w kierunku południowo – wschodnim (mapa – punkt nr 14)

W11

Stan istniejący



Stan projektowany



Analizy dokonano z terenów zabudowy miejscowości Jarosławiec, położonych na północny – wschód od Barzowic. Analiza w kierunku południowo – zachodnim (mapa – punkt nr 19)

W12

Stan istniejący



Stan projektowany




Analizy dokonano z terenów rolnych położonych w przy drodze relacji Kanin - Wszedzień na wschód od Barzowic. Analiza w kierunku zachodnim (mapa – punkt nr 20)

W13

Stan istniejący



Stan projektowany



**Analizy dokonano z terenów miejscowości Dzierżęcín, położonych na południowy - wschód od Barzowic.
Analiza w kierunku zachodnim (mapa – punkt nr 22)**